



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43. факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 21037

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске
г. Канск, ул. Эйдемана, 4

29 ноября 2023 года

Мною, Степашиным Александром Ивановичем при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения Ирбейский детский сад № 2 «Солнышко» (сокращенное наименование: МДОБУ д/с № 2) по адресу нахождения: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Интернациональная, 55 выявлены нарушения;

- в нарушении требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) отсутствует локальная вытяжная система над оборудованием, являющимся источником повышенного выделения тепла и влаги в столовой (над моечными ваннами для кухонной посуды);

- в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, для приготовления первых блюд используется алюминиевая посуда;

- в нарушение требований табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), кровати в

спальной помещении (группе «Непоседы») расположены от наружных стен менее 60 см.;

в структурном подразделении МДОБУ Ирбейский д/с № 2 - Ирбейский детский сад «Улыбка» по адресу: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Советская, 79 Г выявлены нарушения;

- в нарушение требований табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 кровати в спальном помещении (группе «Бабочки») расположены от наружных стен менее 60 см.;

- в нарушение требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648 – 20 в спальном группе отсутствует самостоятельный вход на трансформируемые кровати;

в структурном подразделении МДОБУ Ирбейский д/с № 2 - Юдинский детский сад по адресу: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Московская, 1 А выявлены нарушения:

- в нарушение требований п. п. 7.14., 8.1. СП 2.3.6.3668-20 в складском помещении не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителями продукции, так хранение кураги осуществляется при комнатной температуре +23⁰С, при этом изготовителем установлена температура хранения +5 + 20⁰С;

- в нарушение требований п. 2.3.3 СП 2.4.3648 – 20 расстановка технологического оборудования на пищеблоке предусмотрена без учета полноты технологических процессов (установка ванны для вторичной обработки фруктов предусмотрена в зоне сырой продукции);

- в нарушение требований п.п. 2.7., 2.9., 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 – 20 в складском помещении установлены одни весы для взвешивания сырой продукции с недостаточной площадкой для взвешивания и максимальный вес взвешивания составляет 5 кг.;

- в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648 – 20 в столовой используется эмалированная посуда со сколами и трещинами;

- в нарушение требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648 – 20 в спальном группе отсутствует самостоятельный вход на трансформируемые кровати;

- в нарушение требований табл. 6.3 СанПиН 1.2.3685-21, 3.1.7 СП 2.4.3648 – 20 в ясельной группе «Буратино» (1,5-3 года) на 11 детей по списку имеется 2 умывальные раковины, поддон с душевой насадкой отсутствует;

- в нарушение требований 3.1.7 СП 2.4.3648 – 20 в умывальной зоне (групп «Буратино, «Знайки») отсутствуют полотенца для ног;

- в нарушение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648 – 20 в группе «Знайки» стулья имеют дефекты и повреждения, используется при отсутствии боковой отделки с открытой поверхностью ДСП;

- в нарушение требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648 – 20 в музыкальном зале искусственное освещение содержится в неисправном состоянии (не горит одна лампа);

в структурном подразделении МДОБУ Ирбейский д/с № 2 - Степановский детский сад по адресу: 663654, Красноярский край, Ирбейский район, п. Степановка, ул. Центральная, 18В выявлены нарушения:

- в нарушение требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648 – 20 в спальном группе отсутствует самостоятельный вход на трансформируемые кровати;

- в нарушение требований п. 3.1.3. СП 2.4.3648 – 20 в раздевальной (приемной) для детей оборудовано 20 кабинок (шкафов) для верхней одежды детей, количество по списку -23 ребенка;

- в нарушение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648 – 20 отделка кабинок (шкафов) для верхней одежды детей имеет повреждения и дефекты;

- в нарушение требований п. 2.6.5. СП 2.4.3648 – 20 на пищеблоке ванна для первичной обработки овощей не обеспечена холодной и горячей водой.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11.4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

по адресу: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Интернациональная, 55

1) устранить нарушение требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), выразившееся в отсутствии локальной вытяжной система над оборудованием, являющимся источником повышенного выделения тепла и влаги в столовой (над моечными ваннами для кухонной посуды);

2) устранить нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, выразившееся в использовании алюминиевой посуды для приготовления первых блюд;

3) устранить нарушение требований табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), выразившееся в расположении кроватей в спальном помещении (группе «Непоседы») от наружных стен менее 60 см.;

в структурном подразделении МДОБУ Ирбейский д/с № 2 - Ирбейский детский сад «Улыбка» по адресу: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Советская, 79 Г:

1) устранить нарушение требований табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, выразившееся в расположении кроватей в спальном помещении (группе «Бабочки») от наружных стен менее 60 см.;

2) устранить нарушение требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648 – 20, выразившееся в отсутствии в спальном группе самостоятельного захода на трансформируемые кровати;

в структурном подразделении МДОБУ Ирбейский д/с № 2 -Юдинский детский сад по адресу: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Юдино, ул. Московская, 1 А:

1) устранить нарушение требований п. п. 7.14., 8.1. СП 2.3.6.3668-20, выразившееся в не соблюдении условий хранения пищевых продуктов, установленные изготовителями продукции в складском помещении;

2) устранить нарушение требований п. 2.3.3 СП 2.4.3648 – 20, выразившееся в расстановке технологического оборудования на пищеблоке для вторичной обработки фруктов без учета поточности технологических процессов;

3) устранить нарушение требований п.п. 2.7., 2.9., 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648 – 20, выразившееся в установке одних весов с недостаточной площадкой для взвешивания сырой продукции в складском помещении;

4) устранить нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648 – 20, выразившееся в использовании эмалированной посуды со сколами и трещинами в столовой;

5) устранить нарушение требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648 – 20, выразившееся в отсутствии самостоятельного захода на трансформируемые кровати спальной;

6) устранить нарушение требований табл. 6.3 СанПиН 1.2.3685-21, 3.1.7 СП 2.4.3648 – 20, выразившееся в недостаточном количестве умывальных раковин в ясельной группе «Буратино» и отсутствие поддона с душевой насадкой;

7) устранить нарушение требований 3.1.7 СП 2.4.3648 – 20, выразившееся в отсутствии полотенец для ног в умывальной зоне (групп «Буратино, «Знайки»);

8) устранить нарушение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648 – 20, выразившееся в наличии дефектов и повреждений стульев в группе «Знайки»;

9) устранить нарушение требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648 – 20, выразившееся в содержании в неисправном состоянии искусственного освещения в музыкальном зале;

в структурном подразделении МДОБУ Ирбейский д/с № 2 Степановский детский сад по адресу: 663654, Красноярский край, Ирбейский район, п. Степановка, ул. Центральная, 18В:

1) устранить нарушение требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648 – 20, выразившееся в отсутствии самостоятельного захода на трансформируемые кровати спальной группы;

2) устранить нарушение требований п. 3.1.3. СП 2.4.3648 – 20, выразившееся в недостаточном количестве кабинок (шкафов) для верхней одежды детей;

3) устранить нарушение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648 – 20, выразившееся в наличии дефектов и повреждений отделки кабинок (шкафов) для верхней одежды детей;

4) устранить нарушение требований п. 2.6.5. СП 2.4.3648 – 20, выразившееся в отсутствии горячего и холодного водоснабжения ванны для первичной обработки овощей на пищеблоке.

Срок устранения: 01 ноября 2024 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Ирбейский детский сад № 2 «Солнышко» (сокращенное наименование: МДОБУ д/с № 2) по адресу: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Интернациональная, 55

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, по адресу: 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, д. 4, тел./факс 2-71-88, E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01 ноября 2024 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске



(подпись)

А.И. Степашин

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » ноября 2023 г.



(подпись)

А.И. Степашин
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Интернациональная, 55.